

Consol González Cereales
Subdirectora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

Assumpte: Deficiències de climatització ABP Martorell i Manca de Manteniment

Senyora,

En visita efectuada en aquest lloc de treball en data 02/08/2023, des del **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)** hem identificat les següents deficiències que es detallen a continuació:

Primer.- Deficiències en la climatització en el lloc de Recepció (16,4°C/13:24 hores)





Possible causa FANCOIL que no escalfa suficient

TIPUS DE TREBALL	TEMPERATURA (T)	HUMITAT RELATIVA (HR)
Sedentaris: (Oficines i similars)	T mín 17° C T màx 27° C	HR mín 30% HR màx 70% Locals amb risc per electricitat estàtica
Lleugers	T mín 14° C T màx 25° C	HR mín 50%

Escrit Denúncia

Segon.- Deficiències de climatització en el despatx del CAP DE TORN (16,2°C /13:26)

Possible causa FANCOIL que no funciona



Escrit Denúncia

Tercer.- Manca de manteniment a la zona de Recepció i elements deficient (taulell de treball amb PVD)



Escrit Denúncia

Quart.- Manca de manteniment generalitzada



Escrit Denúncia

Escrit Denúncia



Normativa de referència:

- Llei 31/95 de Prevenció de Riscos laborals
- RD 486/97 sobre Condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
- RD488/97 sobre Condicions mínimes en treballs amb PVD

PROPOSTA D'ACTUACIÓ:

1. Actuacions amb la climatització i garantir les temperatures de confort ambiental
2. Replantejament de la zona de recepció (24 hores) amb actuació sobre mobiliari, parets i posar ordre
3. Adecentar els terres de certs zones de la planta baixa (vàters, passadís)

Atentament,

Pere Manel Peña
Delegat PRL del **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)**.

Barcelona, 22 de febrer del 2023