

Núm. d'entrada 920

Núm. de sortida

Data 2-11-18 Hora 13:48

Registre 0716

Sr. Fermí Vendrell Borràs
Subdirector General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

Assumpte: Informe sobre la sala on està ubicat el sistema Wordnet de l'ABP de Mollet del Vallès.

Senyor;

Amb el present escrit, des del **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)** li trametem l'informe sobre diferents aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals, més concretament sobre l'actual sala de Wordnet, situada al costat del despatx de la Unitat d'Investigació.

DADES DEL LLOC DE TREBALL

EMPRESA: DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CENTRE DE TREBALL: ABP Mollet del Vallès

DIRECCIÓ: Rambla Pompeu Fabra , 60-62 Mollet del Vallès 08100

Telf. 935 65 99 00

PERSONES QUE ACOMPANYEN EN LA VISITA: DELEGAT SINDICAL SAP-FEPOL

DELEGATS DE PREVENCIÓ: Rafel Villena i Sánchez (Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya)- Departament de Prevenció de Riscos Laborals

DATA DE VISITA A LES INSTAL·LACIONS: 9 d'octubre del 2018 a les 11.15 hores

INTRODUCCIÓ

El present document es porta a terme degut a les reiterades queixes dels efectius que hi presten servei a la Unitat d'Investigació de l'ABP de Mollet del Vallès. Aquestes, es centren sobre tot, en aspectes relacionats amb la Prevenció de Riscos Laborals, per excés de soroll, manca de confort, risc de contacte elèctric en les instal·lacions a més del risc d'incendi.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

- Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals
- RD. 614/2001 Protecció en front riscos elèctrics
- RD. 1215/1997 Utilització d'equips de treball.
- RD. 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa tensió.
- RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball.
- RD 488/1997 Disposicions mínimes per treballs amb pantalles

E-144/2018

**PROPOSTA D'ACTUACIÓ EN
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS**
art. 36.2.f de la Llei 31/95 LIPRL, art. 11.3 Directiva
Marc 89/391

RISCOS IDENTIFICATS I MESURES CORRECTORES/PREVENTIVES PROPOSADES


Agent Causant / Factor de Risc	Contactes elèctrics / caigudes al mateix nivell / Incendi
Lloc de treball	Sala de Wordnet
<p>Risc:</p> <p>1-Risc per contacte elèctric, caigudes al mateix nivell i incendi</p>	<p>Descripció del risc:</p> <p>En la visita duta a terme es va poder comprovar tot un seguit d'aspectes que suposen un risc molt elevat, de contactes elèctric, caigudes al mateix nivell, rics d'incendi, etc.</p> <p>Degut al mal funcionament del sistema de refrigeració de la sala Wordnet, es va decidir col·locar un aparell portàtil, per refrigerar l'espai, sobre una cadira per tal de tingués una certa alçada i fer que l'aigua que condensa es reculli en una paperera (veure fotografia). Con que l'artefacte no era prou estable es va lligar amb una cinta americana per donar-li una certa estabilitat. Per acabar-ho de rematar, com que el conjunt de l'instal·lació de la sala presenta greus deficiències per curtcircuits (veure fotografia amb restes de guspies en l'endoll) es va col·locar un cable que creua per davant de la porta del despatx contigu, això sí, amb més cinta americana per evitar ensopegades. Però sense tenir en compte que aquest cable ve del despatx d'investigació, fent que la porta de la sala no es pugui tancar i a mida que es va ajustant, per evitar el soroll de l'aparell, es va pelant amb el conseqüent risc de contactes elèctrics i curtcircuits.</p>
Mesura correctora:	<p>Proposta:</p> <p>Cal reparar de forma molt urgent les instal·lacions i els aparells d'aire condicionat de la sala. Suposa un risc molt elevat de curtcircuit amb possibilitat d'incendi, a més del risc de caigudes al mateix nivell.</p>
Normativa de Referència	<p>Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals</p> <p>RD. 614/2001 protecció en front riscos elèctrics, art 3.3 i 4 obligació de manteniment de les instal·lacions</p> <p>RD. 1215/1997 Utilització d'equips de treball. Art. 3 obligacions de l'empresari</p> <p>RD. 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa tensió. Art. 20 Manteniment de les instal·lacions</p> <p>RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Art. 3 obligacions de l'empresari.</p>

Fotografies:



Agent Causant / Factor de Risc	Qualitat acústica
Lloc de treball	Despatx Unitat Investigació
Risc: 2- Qualitat acústica	<p>Descripció del risc: Degut al mal funcionament del sistema de refrigeració de la sala del Wordnet, com he explicat en el punt anterior, s'ha col·locat un aparell refrigerador, connectat amb un cable que ve dels despatx d'investigació. Doncs bé, aquest aparell, a part de la aproblemàtica exposada, també genera un soroll que superar els límits establerts per la normativa, es a dir, hi ha un soroll de 64 dBA quan la normativa ho fixa en 55 dBA.</p>
Mesura correctora:	<p>Proposta: Com ja he exposat en el punt anterior, cal reparar les instal·lacions, per treure l'aparell i recuperar la qualitat acústica del lloc de treball.</p>
Normativa de Referència	Recomanacions de la guia tècnica del RD. 488-1997 límit sonor continu 55 dBA

Fotografies:





CONCLUSIONS

Davant dels fets exposat es considera que l'estan incomplint tot un seguit d'aspectes relacionats directament amb la prevenció de riscos laborals del treballadors. Aquest riscos estan regulats per diferents Lleis i decrets d'obligat compliment i de responsabilitat directa de l'empresari, en aquest cas, el Departament d'Interior.

Considerem, tal hi com s'observa en la visita realitzada per aquest delegat, que l'espai, al igual que bona part de la resta de l'edifici, pateixen una deixadesa considerable i que a dia d'avui està suposant un risc molt alt pels treballadors.

Caldria que els responsables del departament es plantegessin de forma clara fer un pla de manteniment i aplicar-lo de forma eficient i eficaç. Aquest edifici pateix, com ja hem posat de manifests en altres escrits fets amb anterioritat, tot un seguit de problemes que generen un incompliment clar de la normativa en vigor i d'obligat compliment.

Davant del risc que suposa els fets que consten en el present escrit un cop comunicats per part de SAP-FEPOL al servei d'administració, responsable del bon funcionament de les instal·lacions, considerem que el més oportú és posar-ho en coneixement de l'administració competent, en aquest cas El Ministeri de Treball i Seguretat Social, mitjançant denúncia a inspecció de treball, amb la major brevetat possible.

SIGNATURA DELEGAT SINDICAL SAP-FEPOL	SIGNATURA DELEGAT DE PREVENCIO SAP-FEPOL
	Rafel Villena Sánchez 
24 d'octubre del 2018	24 d'octubre del 2018