

Sr. Eusebi del Olmo Ferrús
sub-director general d'Administració i Serveis (DGP)

Sr. Fermí Vendrell Borràs
Sub-director General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral

Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

Assumpte: Informe sobre diferents aspectes relacionats amb la Prevenció de Riscos Laborals i la Seguretat de l'edifici de la CD de Salou.

Senyors;

Amb el present escrit, des del **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)** li trametem l'informe sobre diferents aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals i la seguretat de l'edifici de la CD de Salou.

DADES DEL LLOC DE TREBALL

EMPRESA: DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CENTRE DE TREBALL: CD Salou

DIRECCIÓ: C/ Salvador Espriu, 5 Salou 43840 Telf. 977 92 94 00

PERSONES QUE ACOMPANYEN EN LA VISITA: DELEGAT SINDICAL SAP-FEPOL

DELEGATS DE PREVENCIÓ: Rafel Villena i Sànchez (Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya)- Departament de Prevenció de Riscos Laborals

DATA DE VISITA A LES INSTAL·LACIONS: 18 de setembre del 2018 a les 11.00 hores i 21 de juliol del 2020

INTRODUCCIÓ

En data de **01 d'octubre del 2018** amb núm. de registre d'entrada 886 de l' Institut Català de la Salut, es va entrar escrit informant de tot un seguit d'incompliment de normativa en matèria de Seguretat i Salut Laboral. En aquest document es posaven de manifest aspectes relacionats amb l' incompliment de normativa sobre temperatures, armariets de vestidors, aparells autònoms d'aire condicionat, etc..

En data de **21 de juliol del 2020**, davant de les continuades queixes de les treballadores i treballadors, el Delegat de Prevenció de Riscos Laborals de **SAP-FEPOL**, realitza una nova visita al centre de treball per tal de comprovar in situ l'estat de les instal·lacions. Cal remarcar, que en aquesta visita, es va poder verificar que **NO** s'havia realitzat cap tipus d'adequació a la normativa vigent, tal hi com es va posar de manifest en l'informe datat a 01 d'octubre del 2018.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

- RD 2059/1981 NBE-CPI 82 Condicions de protecció contra incendis en edificis. (normativa anterior al 1995 , construcció de l'edifici) actualment CTE DB SI.
- RD 2177/1996 NBE-CPI 96 Condicions contra incendis dels edificis. Actualment CTE DB SI
- Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals
- RD. 614/2001 protecció en front riscos elèctrics.
- RD. 1215/1997 utilització d'equips de treball.
- RD. 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa tensió.
- RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball.
- RD 485/1997 Senyalització
- RD 314/2006 CTE DB SUA i DB SI
- NTP 503 Confort acústic en oficines.
- RD 135/1995 Codi d'accessibilitat de Catalunya
- RDL 21/2020 Mesures urgents de prevenció i protecció per fer front a la crisi sanitària del Covid 19
- Nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció antiterrorista decretat pel Ministeri de l'Interior. Instrucció 3/2015 i 6/2017 de la Secretaria d'Estat de Seguretat (activat des de 26 de juny del 2015)

RISCOS IDENTIFICATS I MESURES CORRECTORES/PREVENTIVES PROPOSADES

1- Condicions ambientals de treball:



En l'informe aportat, quedava molt clar l' incompliment de les temperatures de confort, on es superava i encara a dia d'avui es superen el 29°C de temperatura en els vestidors, tant d'homes com de dones. (Fotografia ajunta feta amb data de 21/07/20 a les 12.20 hores)

En conseqüència s'incompleix amb RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Art. 3 obligacions de l'empresari. Annex III. Condicions ambientals en els llocs de treball, punt 2, ventilació punt 3, 3.a els llocs de treball on es facin treballs sedentaris hauran d'estar entre 17 i 27 °C. Amb renovacions d'aire de 50 m3/hora/treballador. Cal recordar, que es va fer una consulta al Departament de Treball, i aquest, deixar molt clar que els vestidors han de complir amb aquest requisits (s'adjunta document)

2- Armariets insuficients:

En l'esmenta't document, es va posar de manifest la manca d'espai en els armariets per encabir la totalitat del vestuari de les treballadores i treballadors. Aquest aspecte tampoc ha estat resolt. "Els hi recordem, que el Consorci d'inspecció de treball i seguretat social de Catalunya, en el seu exp. 17/0006363/18 sobre incompliments en les dependències de SALA-ART Girona, deixa molt clar, que cal adequar els armariets i aquets han de tenir suficient capacitat per encabir la totalitat del vestuari de forma higiènica". (S'adjunta document). RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Annex V punt 2

CONCLUSIÓ DE LA TASCA INSPECTORA

De les manifestacions realitzades per les persones entrevistades, de les comprovacions efectuades per l'Inspector que subscriu i del resultat de l'examen de la documentació aportada, s'ha pogut constatar la realitat de part dels fets denunciats per vostè, doncs la Sala Regional presenta una sèrie de deficiències en matèria de seguretat i salut.

En conseqüència, l'Inspector ha realitzat un requeriment d'esmena de les deficiències detectades, una part del contingut del qual es transcriu a continuació de forma literal:

"Es formula **REQUERIMENT** a la GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D'INTERIOR. DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA, per a que, en un termini de 5 mesos a partir de la recepció d'aquest document, adopti les següents mesures:

1. Adequació o substitució de les guixetes dels vestuaris d'homes i de dones de manera que cada una d'aquestes disposi de la capacitat suficient per guardar la roba i el calçat en condicions higièniques.
2. Habilitació de seients addicionals als vestuaris masculins (també als femenins, si fos necessari) per tal de que tots els agents que comencin i/o acabin un torn de treball de forma simultània disposin de seient.
3. Alliberament d'espai als vestuaris d'homes, de tal manera que les vies de circulació al seu interior respectin el metre d'amplada que exigeix la normativa.
4. Retirada de les taquilles situades al vestíbul previ o vestíbul d'independència que dona accés als vestuaris masculins, per tal de permetre la sectorització de l'espai en cas d'incendi.


3- Amuntegament en vestidors d'homes.

Segons CTE DB SI 3 estableix que l'ocupació d'uns vestidors ha de ser de **3 m2 per persona**. En l'actual vestidors d'homes hi ha 211 armariets, per una plantilla de treballadors que està al voltant del 200 efectius. La superfície útil dels vestidors és de 120 m2 mesurats in situ.

S'ha comprovat que simultàniament coincideixen unitats d'Arro i USC amb més de 60 treballadors al mateix temps. Per tant, **caldrà uns vestidors de $60 \times 3 = 180$ m2**. Es a dir, es supera l'aforament que estableix normativa en més d'un **50%**.

A més a més, l'actual RDL 21/2020 Mesures urgents de prevenció i protecció per fer front a la crisi sanitària del Covid 19, deixa molt clar que calen mesures de distanciament entre els treballadors, segons art. 7.

Cal dir, que l'actual edifici disposa d'un vestíbul de grans dimensions, on es podria plantejar una sala de brifing i fer de l'actual sala de brifing una ampliació dels vestidors.




4- Equips autònoms d'aire condicionat en vestidors.

En el vestidor d'homes es comprova, que per poder reduir la temperatura ambiental, s'han col·locat aparells autònoms d'aire condicionat.

Per un costat; si tenim en compte que la superfície dels vestidors és de 120 m², calen com a mínim unes 12.000 frigories per poder garantir el confort. Els dos aparells col·locats poden aportar entre 2500 i 3000 frigories. Per tant, del tot insuficient.

Per altre banda; **s'està incomplint i posant en risc de contactes elèctrics els treballadors.** (RD. 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa ICT-BT-27. Volum 3 de protecció) ja que un dels aparells incompleix clarament els volums de protecció al estar col·locat a tocar de les dutxes.

Figura 7 – CABINA DE DUTXA PREFABRICADA



5- Estat dels urinaris del vestidor d'homes



En la visita feta en data de 21 de juliol del 2020 es va poder comprovar que els urinaris no es poden fer servir per falta de manteniment. Cal reparar-los de forma urgent.

6- Porta lateral d'accés



Segons se'ns manifesta, en diverses reunions regionals, s'ha demanat que es faci una porta lateral amb codi o empremta digital d'accés.

Com vostès ja saben ens trobem en el Nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció antiterrorista decretat pel Ministeri de l'Interior. Instrucció 3/2015 i 6/2017 de la Secretaria d'Estat de Seguretat (activat des de 26 de juny del 2015). Es més, actualment, aquest nivell 4 ha passat a Nivell 4 reforçat.

Cal doncs, agilitzar aquest pas per evitar riscos i garantir la seguretat de les dependències policials.

CONCLUSIONS

Davant dels fets exposat es evident que l'estan incomplint tot un seguit d'aspectes relacionats directament amb la prevenció de riscos laborals de les treballadores i treballadors. Aquest riscos estan regulats per diferents Lleis i decrets d'obligat compliment i de responsabilitat directa de l'empresari, en aquest cas, el Departament d'Interior. Bona part d'aquests problemes es va posar de manifest en l'informe redactat ja fa pràcticament dos anys, a dia d'avui, segueixen sense resoldre's.

A més a més, cal recordar que actualment el cos de Mossos d'Esquadra es troba en un Nivell 4 reforçat del pla de prevenció de risc antiterrorista, pel que cal aplicar mesures preventives acurades i amb rigor per evitar al màxim qualsevol aspecte derivat d'aquests fets.

També cal posar èmfasi en l'actual RDL 21/2020 Mesures urgents de prevenció i protecció per fer front a la crisi sanitària del Covid 19. On en el seu art. 7 deixar clar les mesures a adoptar en els centres de treball. Ventilació, higiene, etc..

Per tant, des de **SAP-FEPOL**, considerem que transcorreguts 2 anys, un cop posats en coneixement del Departament d'Interior els fets exposats, el més oportú és posar-ho en coneixement de l'òrgan competent, en aquest cas **Consorci d'inspecció de treball i seguretat social de Catalunya**.

ANNEXES

Resposta

Sol·licitud resolta

Data resposta:

27/06/2018

Detall:

Senyor Rafel Villena,

En relació amb la vostra consulta, rebuda en data 22 de juny de 2018, referent a l'organització de l'activitat preventiva, us fem arribar la informació següent.

En primer lloc, aquesta resposta no és vinculant i té efecte merament informatiu, ja que la interpretació i aplicació de la normativa laboral en cas de litigi és competència de la jurisdicció social. En els següents paràgrafs s'analitzen les qüestions plantejades amb un abast general i no en relació amb supòsits concrets, les circumstàncies i particularitats dels quals podrien determinar una resposta diferent.

En segon lloc, la normativa que regula les condicions ambientals dels llocs de treball és el Reial decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. A l'annex III d'aquest Reial decret es recull que l'exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors. Igualment, i tant com sigui possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d'incomoditat o molèstia per als treballadors. Així mateix, en l'apartat 6 d'aquest annex s'acleara que els espais auxiliars a l'activitat productiva com per exemple els locals de descans, serveis higiènics o menjadors entre altres han de complir amb les mateixes condicions que es consideren pels llocs de treball. Tot i que no anomena específicament els vestuaris, aquests s'han de considerar també llocs de treball doncs queden recollits en el Rd 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Respecte a les condicions ambientals concretes dels vestuaris s'ha de tenir en compte que són espais en que no es requereix demanda energètica i per tant es pot equiparar als treballs sedentaris:

- Temperatura compresa entre 17 i 27 °C.
- Humitat relativa compresa entre el 30 i el 70%, en els locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica, en què el límit inferior serà del 50%.
- Renovacions d'aire serà en caràcter general de 50 metres cúbics a fi d'evitar l'ambient viciat i les olors desagradables.

D'altra banda, cal tenir en compte el que es disposen en altres normatives com en el Reial decret 1826/2009, pel qual es modifica el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), on s'inclouen, per raons d'estalvi energètic, les següents limitacions en la temperatura de l'aire:

- La temperatura de l'aire en els recintes escalfats no serà superior a 21 °C.
- La temperatura de l'aire en els recintes refrigerats no serà inferior a 26 °C.

Atentament,

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Generalitat de Catalunya

SIGNATURA DELEGAT SINDICAL SAP-FEPOL	SIGNATURA DELEGAT DE PREVENCIÓ SAP-FEPOL
	Rafel Villena Sánchez
22 de juliol del 2020	22 de juliol del 2020