

**Sra. Maria Àngels Sala Fenés**  
**Responsable de Gestió Tècnica d'Infraestructures de Cossos Operatius**  
**Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya**  
Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

**Assumpte:** Mal estat de les fusteries metàl·liques de les portes de garjoles de l'ACD de Granollers.

Senyora; les dependències de l'Àrea de Custòdia de Detinguts de l'ABP de Granollers tenen les fusteries metàl·liques o portes i bastiments en molt mal estat degut l'oxidació que pateixen.



Com es pot veure en la fotografia adjunta, el grau d'oxidació i deteriorament és molt elevat, fent que en moltes ocasions les portes es traven degut a l'expansió de les parts oxidades, dificultant molt la seva obertura. Fins hi tot ens manifesten que cal obrir-les a cops. S'ha comprovat que l'òxid ha afectat la part inferior dels bastiments, les portes i les reixes de recollida d'aigües residuals.

A més a més, el deteriorament de la fusteria metàl·lica, fa que es formin i es desprenguin fragments de ferro oxidat, amb formes punxants i tallants, que suposen un risc per la seguretat tant dels detinguts com dels treballadors o agents que fan la custòdia. En la fotografia adjunta es poden veure alguns dels fragments recollits dins i fora de les garjoles.



Els hi demanen que reparin amb la màxima celeritat la part inferior de les portes, bastiments i reixes. Substituint les zones deteriorades i malmeses per peces d'acer inoxidable per tal de garantir i dotar de durabilitat les fusteries.

**Rafel Villena i Sánchez**  
Delegat de Prevenció de Riscos Laborals  
**SAP-FEPOL**