

Sr. Fermí Vendrell Borràs
Subdirector General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

Assumpte: Informe sobre les deficiències del laboratori de policia científica de la Regió Policial Central de Manresa.

Senyor;

Amb el present escrit, des del **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)** li trametem l'informe sobre l' incompliment de diferent normativa en vigor sobre el laboratori de Policia Científica de la Regió Policial Central de Manresa..

DADES DEL LLOC DE TREBALL

EMPRESA: DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	
CENTRE DE TREBALL: Regió Policial Central de Manresa	
DIRECCIÓ: Avinguda Països Catalans, 169-171	Telf. 938 75 98 00
PERSONES QUE ACOMPANYEN EN LA VISITA: DELEGAT SINDICAL SAP-FEPOL	
DELEGATS DE PREVENCIÓ: Rafel Villena i Sánchez (Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya)- Departament de Prevenció de Riscos Laborals	
DATA DE VISITA A LES INSTAL·LACIONS: 14 de novembre del 2019 a les 12.00 hores	

INTRODUCCIÓ



El present document es porta a terme degut a les reiterades queixes dels efectius que hi presten servei al laboratori de Policia Científica de Regió Policial Central de Manresa. Segons manifesten els treballadors, es fa complicat dur a terme les tasques per la manca d'espai, amuntegament, manca d'endreça com a conseqüència de la falta lloc, etc..

Segons consta en les dades cadastrals (ref. 4398038DG0149G0001QR) l' edifici data del 2001 amb una superfície construïda de 10.184 m2 en tres plantes. soterrani, baixa i primera. La facana principal està orientada a oest, amb l'accés a les dependències, per la seva part central. En planta soterrani hi trobem magatzems, zona d'estacionament de vehicles i accés a les plantes superiors. En planta baixa, la zona d'atenció als ciutadans i diferents despatxos. En planta pis, despatxos d'administració i altres i zones de vestidors, menjador, sala de brifing, etc.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

- Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals
- RD. 614/2001 protecció en front riscos elèctrics
- RD. 1215/1997 utilització d'equips de treball.
- RD. 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa tensió.
- RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball.
- CTE DB SUA, SI, HS, etc.

RISCOS IDENTIFICATS I MESURES CORRECTORES/PREVENTIVES PROPOSADES

Agent Causant / Factor de Risc		Manca d'espai mínim de treball	
Lloc de treball		Sala destinada a laboratori	
Risc:	Descripció del risc:		
1-Manca d'espai mínim de treball.	Es comprova que la sala destinada a laboratori presenta un espai molt reduït, en conseqüència, no es pot col·locar de forma correcta el mobiliari, els aparells, manca espai per fer un emmagatzematge correcte de substàncies, generant desordre.		
Mesura correctora:	Proposta: Cal estudiar noves propostes d'espai per tal de dotar el laboratori amb les condicions mínimes de treball de superfície, volum, il·luminació, ventilació, etc.. Es recorden algunes dels incompliments normatius: -Manca superfícies mínimes, 2 m2 de zona de treball (RD 486/1997), 10 m2 per persona (CTE-DB-SI). -Il·luminació insuficient (RD 488-1997) -Cablejat sense recollir (RD 842-2002) -Paviment antilliscant (RD 486/1997 i CTE-DB-SUA) -Manca d'ordre (RD 486/1997) -Manca pla d'emergència del propi laboratori (Treballadors desconeixen on es troba) -etc...		
Normativa de Referència	Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals RD 486/1997, RD 488-1997, RD 842-2002, CTE-DB-SI. CTE-DB-SUA.		
Fotografies:	 		

CONCLUSIONS

Un cop visitat el laboratori destinat a les tasques de **Policia Científica de l'ABP de Manresa**, es fa del tot evident, que l'actual espai és del tot insuficient. Degut a aquest fet, es impossible mantenir l'ordre, superfícies mínimes de treball, lleixes per emmagatzematge, etc... Cal recordar que la manca d'espai està originant tot un seguit de riscos laborals, contemplats en la legislació vigent i d'obligat compliment, que a més a més, es responsabilitat directa de l'empresari, en aquest cas, el Departament d'Interior. Considerem, que cal actuar, de forma urgent, planificant un espai i volum suficient per tal de poder desenvolupar les tasques de forma correcta, amb ventilació, il·luminació, paviments antilliscants, etc...

SIGNATURA DELEGAT SINDICAL SAP-FEPOL	SIGNATURA DELEGAT DE PREVENCIO SAP-FEPOL
	Rafel Villena Sánchez
19 de novembre del 2019	19 de novembre del 2019