

Sra. Maria Àngels Sala Fenés

Responsable de Gestió Tècnica d'Infraestructures de Cossos Operatius

Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya

Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

Assumpte: Anomalies i incompliments de temperatures interior en l'ABP de Sant Boi de Llobregat.

Senyora;

Les dependències de l'ABP de Sant Boi de Llobregat pateixen diferents incompliments de normativa, sobre, temperatures, accessibilitat i mesures de prevenció i contenció per la Covid 19.

Temperatures:



Tal hi com s'ha pogut comprovar, les temperatures interiors superen àmpliament els **32°C**. Per compensar-ho s'han col·locat tot un seguit d'aparells autònoms que subministren aire refrigerat, tal hi com es pot observar en la fotografia que s'adjunta. Aquesta aparells no donen cap garantia de confort, ja que, escassament poden subministrar frigories per superfícies que oscil·len entre 15 i 20 m², sent del tot insuficients.

A més a més, en les diferents visites dutes a termes pels diferents delegats sindicals de **SAP-FEPOL**, s'ha pogut comprovar que el problema està generalitzat en totes les dependències policials, obligant a les treballadores i treballadors a patir un enorme estrès i desconfort tèrmic. Aquest extrem, s'han fet saber en repetides ocasions als diferents responsables de la Regió Policial Metropolitana Sud.

Cal recordar que amb l'actual pandèmia de la **SARS-COV-2**, es de vital importància mantenir en bon estat els sistemes de refrigeració i ventilació, tal hi com estableix l'actual **RDL 21/2020 de 9 de juny on hi consten les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària originada per la Covid19**. S'ha de garantir les renovacions d'aire amb les màximes garanties higièniques, tal hi com estableix normativa vigents en 30 m³/h/treballador i unes humitats que oscil·lin entre el 40 i 60%.

Ascensor:



Les dependències disposen d'un ascensor que fa més de quatre mesos que no funciona degut a problemes de filtracions l'aigua de pluja. Cal recordar que els edificis públics han de complir amb els requisits que estableix el **Decret 135/1999 Codi d'accessibilitat de Catalunya, art. 19 i RD 314/2006 CTE-DB-SUA 9**. Per tant, cal resoldre els problemes de filtracions de forma immediata i reparar l'ascensor per poder complir amb la normativa vigent.

Filtracions d'aigua de pluja:

L'actual edifici pateix tot un seguit de filtracions d'aigua de pluja, que està generant humitats i problemes en les instal·lacions com és el cas de l'ascensor. L'actual **RD 314/2006 CTE, art. 8.2** estableix l'obligatorietat del propietari

de l'edifici de fer un Pla de manteniment i desenvolupar-ho. Per tant, cal fer la reparació de les filtracions de forma immediata i elaborar un pla de manteniment dotat del seu respectiu pressupost.

Els hi exigim que de forma immediata, ja que ens trobem en ple període estival i en una PANDÈMIA, es resolguin els problemes de temperatura interiors, accessibilitat i filtracions per tal de garantir el compliment de la normativa vigents, es adir, RDL 21/2020 mesures de prevenció de la Covid 19, RD 486/1997 annex III punt 2a, on deixar clar que la temperatura ha de ser de 17°C a 27°C. D 135/1999 i RD 314/2006 CTE per complir amb l'accessibilitat de l'edifici.

Rafel Villena i Sánchez

Arquitecte tècnic

Delegat de Prevenció de Riscos Laborals

SAP-FEPOL