


**Sra. Maria Àngels Sala Fenés****Responsable de Gestió Tècnica d'Infraestructures de Cossos Operatius****Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya**

Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

**Assumpte: Incompliments de temperatures interior en l'ABP de Badalona.**

Senyora; les dependències Policials de l'ABP Badalona pateixen, un cop més, problemes amb els sistemes de refrigeració de l'edifici.



Tal hi com s'ha pogut comprovar, les temperatures interiors superen àmpliament els **30°C**. Per compensar-ho s'han col·locat alguns aparells autònoms que subministren aire refrigerat, tal hi com es pot observar en les fotografies adjuntes. Aquests aparells no donen cap garantia de confort, ja que, escassament poden subministrar frigories per superfícies que oscil·len entre 15 i 20 m<sup>2</sup>, sent del tot insuficients.

A més a més, aquest problema, segons manifesten els delegats sindicals de **SAP-FEPOL**, s'ha pogut comprovar que està generalitzat en totes les dependències policials, obligant a les treballadores i treballadors a patir un enorme estrès i desconfort tèrmic. Com és el cas d'un treballador, que segons ens han informat, va patir un cop de calor. Aquest extrem, s'han fet saber, als responsables de la Regió Policial Metropolitana Nord.

Cal recordar que amb l'actual pandèmia de la **SARS-COV-2**, es de vital importància mantenir en bon estat els sistemes de refrigeració i ventilació, tal hi com estableix l'actual **RDL 21/2020 de 9 de juny on hi consten les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària originada per la Covid19, art. 7.1.a**. S'ha de garantir que les temperatures estiguin entre 17 i 27 °c, les renovacions d'aire amb les màximes garanties higièniques, tal hi com estableix normativa vigent en 30 m<sup>3</sup>/h/treballador i unes humitats han d'oscil·lar entre el 40 i 60%.



**Els hi exigim que de forma immediata**, ja que ens trobem en ple període estival i en una PANDÈMIA, es resolguin els problemes de temperatura interiors, per tal de garantir el compliment de les normatives vigents, es adir, RDL 21/2020 mesures de prevenció de la Covid 19, RD 486/1997 annex III punt 2a, on deixar clar que la temperatura ha de ser de 17°C a 27°C.

Els hi proposem, que en cas de no poder reparar la UTA de forma immediata, facin el mateix que van fer a l'ABP de Mataró o Mollet, col·locant una unitat exterior de refrigeració.

Davant de l'urgència i la necessitat de garantir el bon funcionament de les instal·lacions, degut a la SARS-COV-2, considerem que el més oportú es posar els fets en coneixement de les autoritats laborals, es a dir, Inspecció de Treball i dels responsables de la mútua laboral, com a delegats de sanitat, envers els treballadors del DINT

**Rafel Villena i Sánchez**

Delegat de Prevenció de Riscos Laborals

**SAP-FEPOL**