

## La Inspecció de Treball dona un termini de dos mesos a l'Administració per arreglar la Comissaria de Trànsit de Figueres

Girona, 24 de juliol de 2020.-



**INFORME**  
**INFORME**  
Classe al contactar  
Causa: que responguen  
N.º Expedient: 1700002118  
Emissor: Inspecció de Treball i Seguretat Social  
Comissari de Catalunya  
CCC: 1700002118  
Registre de entrada:  
Registre d'entrada:  
1700002118  
Data d'emissió:  
1700002118



**Consorcio**  
Inspección de Trabajo  
y Seguridad Social  
de Cataluña



**Consorcio**  
Inspección de Trabajo  
y Seguridad Social  
de Catalunya



**Consorcio**  
Inspección de Trabajo  
y Seguridad Social  
de Catalunya



**Consorcio**  
Inspección de Trabajo  
y Seguridad Social  
de Catalunya

RAFAEL VILLENNA I SANCHEZ  
C/ MALATS, 27-31 08030  
BARCELONA, 08030

El **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)**, després de denunciar per escrit a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior l'estat de les instal·lacions de la Comissaria de Trànsit de Figueres, i al fer aquesta oïdes sordes a la nostra demanda, va elevar els fets a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social.

En la denúncia presentada l'octubre del 2019, la nostra organització sindical denunciava davant la Inspecció l'incompliment de fins a nou qüestions de la normativa sobre

Prevenció de Riscos i Salut Laboral. Així mateix, traslladàvem a la Inspecció de Treball tota la sèrie d'escrits que **SAP-FEPOL** havia fet al respecte denunciant el lamentable estat d'aquestes instal·lacions, alguns dels quals es remuntaven al mes de novembre del 2018.

**Doncs bé! Després de totes les gestions realitzades i després que, a petició de la nostra organització sindical, s'hagi realitzat la corresponent inspecció per part de l'autoritat competent, la Inspecció de Treball ha confirmat totes aquelles qüestions denunciades per SAP-FEPOL.**

Més concretament la Inspecció de Treball ha confirmat la manca de revisió periòdica i obligatòria de la majoria d'extintors del centre de treball, l'existència de cablejat elèctric en zones administratives sense recollir i sense les corresponents carcasses de protecció i l'absència d'il·luminació d'emergència en els serveis higiènics tant d'us comú (públic i personal del centre) com els masculins, però també en el pàrquing de motocicletes i el vestuari.

Així mateix la Inspecció de Treball ha determinat la necessitat de reposar el material necessari de les farmacioles per cobrir primers auxilis (el poc que quedava estava més que caducat), de reparar la il·luminació no operativa en el pàrquing, realitzar el manteniment **preventiu** a la porta del mateix i la necessitat de mantenir en perfecte estat d'ordre i neteja l'espai destinat al material fungible, així com també la sala de calderes.

**En aquest mateix informe la Inspecció de Treball ha detectat (tal i com així denunciés SAP-FEPOL) la preocupant absència de mitjans d'extinció d'incendis en els pàrquings, l'absència d'aigua calenta en un dels lavabos del vestidor masculí, però especialment l'existència de fissures a les marquesines d'obra a l'entrada de l'edifici (amb risc d'enfonsament de part del material) i la presència de forats a les tapes d'obra del conducte habilitat on es troba el cablejat elèctric que es troba al voltant de l'edifici (amb el risc de caiguda)**

En definitiva, la Inspecció de Treball ha corroborat tots i cadascun dels extrems denunciats per la nostra organització. A l'efecte li ha donat **dos mesos** al Departament d'Interior per a què posi solució a aquesta lamentable situació que com a mínim des de l'any 2018, porten aguantant totes les persones destinades en aquest lloc de treball. Especialment la Inspecció de Treball ha requerit que es faci una revisió estructural que garanteixi la seguretat de les marquesines així com també, de tot l'edifici en general. De no fer-ho la Inspecció de Treball imposarà mesures per incompliment en matèria de prevenció de riscos en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

# SAP, TREBALLEM x A TU!