

La Inspecció de Treball requereix al Departament d'Interior a resoldre els problemes a l'ABP Sants - Montjuïc

Barcelona, 4 de març de 2020.-

Si per algunes coses es caracteritza **SAP-FEPOL** és pel treball i la constància. I és que novament ens trobem davant d'una nova mostra de les formes de treballar de la nostra organització sindical.

En data de 21 de setembre del 2018, **SAP-FEPOL** denunciava per escrit (número de registre 876/2018), diferents problemàtiques que atemptaven contra la seguretat i la salut laboral dels efectius destinats a l'ABP de Sants - Montjuïc. Més concretament es denunciava l'estat dels vestidors i els problemes provocats per les

1º.- PRIMERO. El DEPARTAMENT D'INTERIOR ha aportado una Evaluación de Riesgos Laborales de la Comisaría del Cuerpo de Policía Mossos d'Esquadra sita en Carrer Ulldacona, número 35, del término municipal de Barcelona (CP 08038), de fecha 18/09/2019, -a la que se adjunta una propuesta de medidas preventivas, así como un Informe sobre condiciones termohigrométricas y un muestreo de calidad del aire, condiciones termogrigrométricas y nivel de iluminación-, en la que se recogen entre otras, las siguientes deficiencias:

- Funciones generales:
 - . Deficiencia en la coordinación de actividades empresariales entre las empresas que prestan servicio en el centro de trabajo.
 - . Falta de evaluación de riesgos psicosociales.
 - . Falta de orden y limpieza.
 - . Botiquín incompleto.
 - . Lavabos en mal estado.
 - . Las fichas de seguridad de los productos químicos no son fácilmente accesibles.
 - . Disconfort lumínico.
- Galería de tiro:
 - . No clasificación de la galería de tiro como zona ATEX.
 - . Riesgo de exposición a agentes químicos.
 - . Exposición a ruido.
 - . Disconfort lumínico.
- Puesto de trabajo: Mosso d'Esquadra:
 - . Riesgo ergonómico: las sillas no son ergonómicas.
 - . Exposición a temperaturas elevadas en la sala de custodia de detenidos.
- Puesto de trabajo: Administrativo:
 - . Disconfort lumínico.
 - . Disconfort termohigrométrico.

humitats relatives i les temperatures.

Vista la manca de resposta del Departament d'Interior, en data de 18 d'octubre (un mes després de l'escrit inicial) la nostra organització sindical va presentar denúncia davant la Inspecció de Treball (número de registre E/17-002712/18).

Com a conseqüència d'aquesta denúncia, en data de 18 de juny del 2019, la Inspecció de Treball va visitar les dependències policials, per tal de comprovar els fets denunciats per **SAP-FEPOL**. Una inspecció a la qual també hi van assistir els nostres delegats de prevenció de riscos i salut laboral, els quals van exposar amb detall a l'Inspector, els fets denunciats.

Un cop feta la visita i corroborats els extrems denunciats, la Inspecció de Treball ha acabat citant als responsables del Departament d'Interior en data de 15 de novembre i finalitzant l'expedient el passat 22 de gener del 2020, certificant i informat de totes les deficiències detectades a la comissaria (quadre superior).

Finalment, el 3 de febrer, la Inspecció de Treball ha sancionat l'incompliment del Departament d'Interior, de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral, i més concretament de l'Annex III del Reial Decret 486/1997 (tant a la zona de vestidors, com a l'OAC), **requerint-lo a resoldre aquests problemes i complir així la normativa, en quatre mesos.**

Per tant, des de la nostra organització sindical ens sentim satisfets per les gestions realitzades i el resultat obtingut ja que, malgrat haver-se iniciat tot el setembre del 2018, finalment s'acabaran solucionant. Aquest també és un exemple de com és i com treballa la nostra organització.

SAP, TREBALLEM x A TU!