

PER ALS PROFESSIONALS DEL TRÀNSIT

PENOSITAT I PERILLOSIAT A L'INTERIOR DELS VEHICLES DE L'ESPECIALITAT DE TRÀNSIT

Des del **SAP** volem denunciar la penosa situació en la que es troba l'interior de la major part del parc mòbil de l'especialitat de trànsit.

Causat pel desgast propi de l'ús i fregament de l'arma, altres eines i utensilis que els professionals del trànsit portem de dotació al cinto i l'antiguitat del parc mòbil.

Quan els professionals de l'especialitat de trànsit patullem amb aquests vehicles tenim una sensació lògica de manca d'higiene, incomodat, brutícia i penositat a l'estar en contacte contínuament i durant hores amb els seients en aquest estat.

Existeixen riscos per la integritat física dels companys a l'estar en continu contacte amb el farratge dels seient, ja que la escuma dels seients ha desaparegut.



Per altra banda, la perillositat dels forats que hi ha al terra del vehicle, a l'alçada dels pedals, provocats pel desgast de la conducció continuada, poden ser la causa d'un accident en quedar-se immobilitzat el taló dins els forats.

Hi ha vehicles que, amb l'aparició dels forats al terra, es descobreixen cables del seu sistema elèctric amb la conseqüent perillositat pels companys que hi treballen.



Des del **SAP** instem l'administració que per higiene, penositat, perillositat, imatge, sigui pel que sigui, resolgui eficientment aquesta situació de deixadesa

SECCIÓ SINDICAL DE TRÀNSIT DEL SAP

SAP, SOM GENT DE TRÀNSIT