

Consorci Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya
Departament de treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya

Assumpte: Requeriment per Inspecció de treball sobre diferents aspectes relacionats amb la Prevenció de Riscos Laborals i la Seguretat de l'edifici de la CD de Salou.

Senyors/es;

Amb el present escrit, des del **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)** li trametem requeriment, per tal de poder **agilitzar la respectiva inspecció sol·licitada a través de la denúncia** amb núm. de registre 9015-1327535/2020 i 9015-1328455/2020 del passat dia 24 de juliol del 2020. Sobre els aspectes que consten a continuació

-.Temperatures de Confort: RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Art. 3 obligacions de l'empresari. Annex III. Condicions ambientals en els llocs de treball, punt 2, ventilació punt 3, 3.a els llocs de treball on es facin treballs sedentaris hauran d'estar entre 17 i 27 °C. Amb renovacions d'aire de 50 m³/hora/treballador.

-.Armariets insuficients: RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Annex V punt 2. *Consorci d'inspecció de treball i seguretat social de Catalunya, en el seu exp. 17/0006363/18 sobre incompliments en les dependències de SALA-ART Girona, deixa molt clar, que cal adequar els armariets i aquets han de tenir suficient capacitat per encabir la totalitat del vestuari de forma higiènica.*

-.Amuntegament en vestidors: Segons CTE DB SI 3 estableix que l'ocupació d'uns vestidors ha de ser de **3 m² per persona**. En l'actual vestidors d'homes hi ha 211 armariets, per una plantilla de treballadors que està al voltant del 200 efectius. La superfície útil dels vestidors és de 120 m² mesurats in situ. S'ha comprovat que simultàniament coincideixen unitats d'Arro i USC amb més de 60 treballadors al mateix temps. Per tant, **caldría uns vestidors de 60x3=180 m²**. Es a dir, es supera l'aforament que estableix normativa en més d'un **50%**. A més a més, l'actual **RDL 21/2020 Mesures urgents de prevenció i protecció per fer front a la crisi sanitària del Covid 19**, deixa molt clar que calen mesures de distanciament entre els treballadors, segons art. 7 centres de treball.

-.Risc de contactes elèctrics els treballadors. (RD. 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa ICT-BT-27. Volum 3 de protecció) Aparell d'aire condicionat a tocar de dutxes.

Demanen:

Que degut a l'actual pandèmia de la malaltia del SARS-COV-2, ja que s'estan incomplint de forma continuada i flagrant, les mesures de distanciament proposades en el RDL 21/2020 en els vestidors d'homes de les dependències dels Mossos d'Esquadra de la CD de Salou.

Els demanem que agilitzin la seva inspecció, amb els respectius requeriments i emetin resolució per tal de resoldre amb la màxima celeritat l' incompliment de normativa i evitar els riscos que estan suposant pels treballadors.

Rafel Villena i Sánchez
Delegat de PRL de SAP-FEPOL