

**Esperança Cartiel Armida**  
**Subdirectora General de Recursos Humans**  
**Direcció General de la Policia**  
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona

**Assumpte: Regulació de l'amperatge a la Comissaria de Districte de Cambrils.**

Senyora,

Des del **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)** hem tingut diverses queixes relacionades amb la fallida dels diferencials del quadre elèctric. La causa podria venir donada pels aparells i perifèrics que hi ha connectats a la xarxa elèctrica.

Aquesta fallida fa que sigui necessari una revisió i conseqüent posada a punt del volum d'ampers que té la Comissaria de Districte de Cambrils, ja que no és idoni que de manera contínua estiguin saltant els diferencials.

No fer-ho provoca:

- Que s'hagin de "resetejar" els ordinadors que utilitzen els efectius policials.
- Que es produeixi una sobrecàrrega dels diferents elements del menjador (microones, torradora, màquines de vènding, etc.
- Que es produeixi un sobreescalfament de l'aparell bufador de mans que hi ha a l'interior dels lavabos.
- Que s'aturi l'aparell de climatització tant a l'hivern com a l'estiu, cosa que comporta una major despesa econòmica i energètica al tornar-se a engegar.

Cal tenir present que en aquesta època hi ha un augment d'efectius policials en aquesta comissaria, els quals fan ús de tots els elements elèctrics i és molt provable que el risc que saltin els diferencials és més elevat.

Per tot els extrems esmentats, des del **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)** instem a la Subdirecció General de Recursos Humans que doni les ordres oportunes per tal que, d'una manera diligent, es revisi la instal·lació elèctrica i s'augmenti, si s'escau, l'amperatge de la Comissaria de Cambrils.

Atentament,



Òscar Espanyol Raluy  
Delegat del **SAP-FEPOL** a la RP Camp de Tarragona.

Cambrils, 8 d'agost del 2018