

Sr. Eusebi del Olmo Ferrús
Sub-director general d'Administració i Serveis (DGP)

Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

Assumpte: Diferents aspectes relacionats amb prevenció de riscos laborals i altres de la Unitat de Subsòl.

01-Antecedents:

L'actual unitat de Subsòl està formada per unes vint persones treballadores. Segons se'ns manifesta en els propers dies s'incorporarà una agent femenina a la unitat.

Com ja és sabut per vostè, aquesta unitat desenvolupa les seves tasques en ambients confinats, clavegueres, pous, coves, túnels, fosses, cisternes, bodegues, etc... tots ells amb un important risc per la presència d'agents biològics, químics, fangs, aigües en descomposició, inundacions sobtades, gasos, etc. Que porten associats riscos d'asfíxia, mala visibilitat, incomoditat postural, fred o calor, incendis o explosions, intoxicacions, ofegament, elèctrics, etc... Per tant, es considera un treball amb un risc greu i específic en el que els accidents són de gran gravetat

02-Normativa de referència:

Llei 31/1995 de 8 de novembre PRL

RD 39/1997 de 17 de gener Reglament del servei de prevenció

RD 486/1997 de 14 d'abril disposicions mínimes de seguretat i salut als centres de treball. Art. 3.

RD 664/1997 Risc biològic.

RD 374/2001 Risc químic.

RD 681/2003 Atmosferes explosives

NTP 560 I.N.S.H.T. Sistemes de gestió de prevenció

NTP 223 Treballs en recintes confinats

ORDRE TAS/2947/2007 de 8 d'octubre pel qual s'estableix el subministrament a les empreses de farmacioles amb material de primers auxilis en cas d'accident de treball.

03-Incompliments i necessitats;

03.01 Zona íntima per vestir-se i desvestir-se; com ja hem exposat amb anterioritat, les tasques d'aquesta unitat es poden desenvolupar en qualsevol part de la geografia Catalana i en llocs amb un fort risc de presència d'agents biològics, químics, brutícia, aigües fecals, etc... Això fa que els i les treballadores, es desvesteixin i s'equipin en el mateix lloc on s'ha de dur a terme l'actuació. És per això que els cal un vehicle amb espai suficient per poder-se vestir i desvestir amb la intimitat que cal.



03.02 Vehicle equipat amb zona bruta amb dipòsit d'aigua; Un cop les persones treballadores han fet la seva intervenció cal fer una neteja inicial de l'equipament reutilitzable en el mateix lloc, guants, botes i granota d'aigua, etc. Cal equipar el vehicle amb sistema per poder netejar amb aigua el material recuperable que s'ha fet servir en l'actuació.




03.03 Vehicle amb capacitat suficient, com es pot veure en la fotografia adjunta, el material està amuntegat i mal col·locat per falta d'espai en el maleter del vehicle. Aquesta manca d'ordre causada per un vehicle inadequat, pot originar riscos a l'hora de planificar i dur a terme una actuació que requereixi una certa urgència per no tenir el material col·locat en el vehicle de forma accessible. Cal doncs, equipar la Unitat amb un vehicle de majors dimensions i amplitud per tal de poder encabir de forma endreçada i correcta la totalitat el material i equips que s'utilitzen per part de les persones treballadores. Cal remarcar que la

mateixa unitat ja va demanar un vehicle adequat a les seves necessitats durant el 2018.

03.04 Manca de material, els falta material, com és el cas dels ancoratges homologats, ASAP LOCK i SORBER, aparells utilitzats per bloquejar la corda en cas de caigudes. Davant un lliscament o caiguda a diferent nivell, aquests aparells es bloquegen i eviten els riscos.



ASAP LOCK



ASAP SORBER

També cal dir que l'actual trípod dels que disposen no concorda amb el sistema de politja ni els sistemes de subjecció. Cal que aquest siguin de la mateixa empresa subministradora per tal que es pugui garantir, que el conjunt trípod i politja, compleixin els requisits del mateix fabricant .



03.05 Farmaciola adequada amb material de primers auxilis en cas d'accident: La unitat de Subsòl desenvolupa una tasca amb una probabilitat i severitat MOLT ALTA en la valoració del seu risc, obtenint un grau de perillositat Molt elevat. Es per això que cal que la farmaciola que porta la Unitat de Subsòl estigui revisa periòdicament i disposi de tot el material necessari per fer front a un risc Molt elevat, ja sigui per atendre un ciutadà com per les mateixes persones treballadores, per part de la Mutua laboral tal hi com estableix l'ORDRE TAS/2947/2007 en el seu art. 3. A més a més, cal que aquesta sigui una farmaciola adaptada a les necessitats de la Unitat de Subsòl.

Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social.

ANEXO I Botiquines de primeros auxilios

(En el cuadro anexo figuran los contenidos e importes máximos a abonar conforme al número de trabajadores del centro de trabajo. En el supuesto de que la cuantía de la factura fuese superior a la máxima establecida a reintegrar, se hace constar que sólo se abonará la cantidad establecida en el citado anexo)
Importes establecidos para el año 2008

Artículos	1 a 5 trabajadores		6 a 10 trabajadores		10 a 25 trabajadores		Más de 25 trabajadores	
	Cantidad	Precio - Euros	Cantidad	Precio - Euros	Cantidad	Precio - Euros	Cantidad	Precio - Euros
Botella de agua oxigenada	1 (250 cc)	1,24	1 (250 cc)	1,24	1 (250 cc)	1,24	1 (500 cc)	2,48
Botella de alcohol	1 (250 cc)	1,86	1 (250 cc)	1,86	1 (250 cc)	1,86	1 (500 cc)	3,71
Paquete de algodón arrollado	1 (25 grs)	0,24	1 (50 grs)	0,47	1 (100 grs)	0,95	1 (100 grs)	0,95
Sobres de gasas estériles de 5 unid. 20 x 20 cm.	3	0,90	4	1,20	6	1,80	10	3,00
Vendas de 5 m x 5 cm	2	0,80	2	0,80	3	1,20	3	1,20
Vendas de 5 m x 7 cm	2	1,22	2	1,22	2	1,22	2	1,22
Vendas de 5 m x 10 cm	1	0,96	1	0,96	2	1,92	2	1,92
Caja de tiritas	1 (10 unid.)	1,70	1 (20 unid.)	3,41	1 (20 unid.)	3,41	2 (20 unid.)	6,82
Caja de bandas protectoras de 1 m x 6 cm	1	3,61	1	3,61	1	3,61	1	3,61
Esparadrado Hipo Alérgico de 5 m x 2,5 cm	1	1,45	1	1,45	1	1,45	1	1,45
Esparadrado Hipo Alérgico de 5 m x 1,25 cm	-	-	-	-	1	0,91	1	0,91
Tijera 11 cm cirugía	1	4,45	1	4,45	1	4,45	1	4,45
Pinza 11 cm disección	1	3,75	1	3,75	1	3,75	1	3,75
Povidona Yodada	1 (50 ml)	2,15	1 (50 ml)	1,72	1 (125 ml)	4,30	1 (125 ml)	4,30
Suero fisiológico 5 ml	6	1,14	18	3,42	18	3,42	18	3,42
Venda Crepe 4 m x 5 cm	1	1,00	1	1,00	-	-	1	1,00
Venda Crepe 4 m x 7 cm	-	-	-	-	1	1,29	1	1,29
Pares de guantes látex	2	3,10	2	3,10	3	4,65	5	7,75
Botiquín portátil	1	38,00	1	38,00	1	38,00	1	38,00
Total		67,57		71,66		79,43		91,23

03.06 Manca formació per subministrar oxigen: Aquesta unitat disposa d'aparell per subministrar oxigen en cas que fos necessària. Segons manifesten cap membre de la unitat disposa de formació específica per dur terme aquest tipus d'actuació.



Rafel Villena i Sánchez

Arquitecte tècnic i Tècnic Superior en PRL

Delegat en Prevenció de Riscos del **SAP-FEPOL**

Barcelona, 7 de març del 2022