

Sra. Elisabeth Saltor

Subdirectora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral

Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya

Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior

Número: 0260/27440/2018
Data: 20/09/2018 09:48:52

Assumpte: Informe d'incompliment del RD 486/1997 en matèria de MANCA DE NETEJA I DE MANTENIMENT A LES INSTAL·LACIONS (FALS SOSTRE AMB TAQUES D'HUMITAT)

DADES DEL LLOC DE TREBALL

EMPRESA: DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA DEL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CENTRE DE TREBALL: CD L'AMETLLA DE MAR

DIRECCIÓ: Carretera TV-3025, km 0,500, 43860 L'Ametlla de Mar, **Telf.** 977 51 95 53

PERSONES QUE ACOMPANYEN EN LA VISITA: DELEGAT DEL SAP Sr. Oscar Calvet

DELEGATS DE PREVENCIO: PERE PEÑA LOPEZ (Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya)- Departament de Prevenció de Riscos Laborals

DATA DE VISITA A LES INSTAL·LACIONS: 6 de setembre de 2018

INTRODUCCIÓ

En visita efectuada en aquest lloc de treball hem comprovat que hi ha una MANCA DE NETEJA I DE MANTENIMENT en el fals sostre de la comissaria de districte de l'Ametlla de Mar, aquesta manca de neteja i de manteniment suposa l'aparició de taques negres o fosques característiques de les colònies de fongs i àcars. Són HUMITATS PER CONDENSACCIÓ per problemes estructurals ja que aquesta comissaria pateix manca de condicions ambientals, no funciona la climatització per proporcionar aire fred, com ha passat aquest estiu 2018, ni tampoc funciona la generació d'aire calent

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

- Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals
- RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Art. 3 obligacions de l'empresari. Annex III. Condicions ambientals en els llocs de treball, punt 2, ventilació punt 3, 3.a els llocs de treball on es facin treballs sedentaris hauran d'estar entre 17 i 27 °C

RISCOS IDENTIFICATS I MESURES CORRECTORES/PREVENTIVES PROPOSADES

Agent Causant / Factor de Risc	Incompliment condicions ambientals
Lloc de treball	Despatxos orientats a al cara est i sud de l'edifici
Risc:	Descripció del rics:
1-Condicions ambientals de treball	El moho (floridura) acumulat als sostres produceix espores que en difuminar-se produueixen patologies respiratòries, amb major o menor virulència sobre: - El sistema immunològic dels treballadors - Aparició de problemes respiratoris - Reaccions al·lèrgiques - maldecaps
Mesura correctora:	Cal realitzar una neteja i manteniment adients de les zones afectades i un manteniment adient per mantenir les condicions termohigronomètriques i ambientals recollides al RD 489/1997
Normativa de Referència	Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball. Art. 3 obligacions de l'empresari. Annex III. Condicions ambientals en els llocs de treball, punt 2, ventilació punt 3, 3.a els llocs de treball on es facin treballs sedentaris hauran d'estar entre 17 i 27 °C., la humitat relativa entre el 30 i el 70 %

Fotografies:







E-125/2018

**PROPOSTA D'ACTUACIÓ EN
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS**
art. 36.2.f de la Llei 31/95 LIPRL, art. 11.3 Directiva
Marc 89/391

CONCLUSIONS

Com hem exposat en el present document, els diferents despatxos estan patint un incompliment de la normativa vigents en matèria de seguretat i salut laboral.

SIGNATURA DELEGAT SINDICAL SAP-FEPOL	SIGNATURA DELEGAT DE PREVENCIO SAP-FEPOL
Oscar Calvet  P.O. 	Pere M. Peña Lopez 
06 de setembre de 2018	06 de setembre de 2018