

E-2/2021

Consol Gonzalez Cerezales
Sub-directora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral
Departament d'Interior
Carrer de la Diputació 355 (08009) Barcelona

Assumpte: Baixes temperatures a la Comissaria de Girona.

Senyora,

La comissaria situada al carrer Vista Alegre de Girona, a la qual hi estan destinats els efectius de l'ABP de Girona i dels serveis regionals, ve patint des de fa anys problemes amb la calefacció.

Des del **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)** hem vingut fent el seguiment i des del mes de novembre els problemes s'han detectat problemes reiterats, amb parades contínues i reparacions, que han fet que s'hagin hagut d'instal·lar calefactores auxiliars perquè la temperatura a dins de la comissaria és inferior als 17°C. A més, no sempre arriben els calefactores, i un cop instal·lats la temperatura continua essent molt baixa.

La nostra organització sindical porta anys denunciant (a més d'altres deficiències) el mal funcionament del sistema de climatització d'aquest edifici, el qual contínuament té episodis d'aturades, cosa que fa que s'hagin d'utilitzar calefactores per intentar pal·liar aquestes baixes temperatures.

Sempre hem recordat que la comissaria va ser inaugurada el 1995 i la deixadesa de l'Administració ha fet que l'edifici presenti moltes deficiències com ara, el sistema de climatització.

SAP-FEPOL ha presentat contínues reclamacions al Servei d'Administració Regional i les solucions quan han arribat, han estat provisionals i en cap cas, han solucionat de forma definitiva el problema, passant a ser endèmic i recurrent.

A dia d'avui la situació del sistema de climatització de l'ABP Girona i seu regional continua igual:

La temperatura a l'interior de l'edifici en aquest moments no supera els 17°C i això obliga als companys i companyes que treballen, a dur roba tèrmica per poder aguantar les baixes temperatures, ja que en aquesta ocasió des del servei d'administració, ni tant sols s'han proporcionat calefactores auxiliars.

És per això que des del **SAP-FEPOL** reclamem novament una solució immediata, definitiva. Renegarem de qualsevol altre decisió que no sigui la substituir tot el sistema de climatització i ja no val el desplegament de recursos a mitges tintes: "pingüins" a l'estiu, calefactores a l'hivern i reparacions d'anar tirant.

Ho podem dir més alt, però no més clar: **el sistema de climatització de l'ABP Girona i seu regional s'ha de substituir en la seva totalitat.** És per això que des de la nostra organització sindical us instem a realitzar totes les accions necessàries per reclamar a Infraestructures la necessitat obligatòria d'aquesta inversió que garanteixi la normativa vigent sobre seguretat i salut laboral.

Atentament,



Robert Caler Ortiz
Secretari General del **SAP-FEPOL** a la RP de Girona.

Girona, 7 de gener del 2021