

Consol González Cerezales

Subdirectora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral

Departament d'Interior

Carrer de la Diputació número 355 (08009) Barcelona


Assumpte: TEDAX (NRBQ) ABP Sant Andreu a Barcelona.

Senyora,

Després de la visita efectuada per part del Delegat de PRL en aquest lloc de treball s'han identificat deficiències significatives que a continuació se relacionen i que totes tenen a veure amb **el canvi de lloc de treball d'aquest servei de 24 hores** en dos torns de 12 hores i on estan a la vegada 2 agents

Cal recordar que **aquests 3 espais tipus "forats o ZULO" eren abans del canvi uns petits magatzems, on ara se desenvolupa una activitat laboral** continuada les 24 hores

La primera pregunta és per què el canvi d'ubicació, qui el mana i per quina/es raó/ns, ja que suposa una pèrdua en quan a les Condicions de Treball que se relacionen, i quin criteri s'ha seguit



1. MANCA D'ORDRE i MANCA D'ESPAI DE TREBALL(art 5 RD 486/1997 Annex II)

S'observa que l'espai és una anarquia, a causa de les reduïdes dimensions, de mobiliari i taula amb pantalla de dades pel que fa als dos micro espais destinats al descans nocturn del/ de les treballadores




2. ESPAIS BRUTS (Serveis higiènics i locals de descans art. 9 RD 488/97, Annex V) i INDIGNES per a un SERVEI POLICIAL (Servei de 24 hores)




3. MANCA DE CONDICIONS AMBIENTALS TERMOHIGRONOMÈTRIQUES (art.7 RD 488/97,Annex III, Apèndix de la Guia tècnica 4. Ambient tèrmic, 5. Qualitat d'aire interior)





4. PANTALLES DE VISUALITZACIÓ de DADES (PVD RD 488/1997)





CONCLUSIONS I PROPOSTA D'ACTUACIÓ:

1. Se considera aquest espai **INSUFICIENT** tècnicament segons la normativa de PRL referenciada i **INDIGNE** d'un servei policial de 24 hores, ja que abans eren petits magatzems, han perdut gairebé 2/3 parts de l'espai de què disposaven abans
2. Les actuacions en quan a climatització, no han durat ja que el diumenge 22/05/22 va deixar de funcionar la climatització i actualment hi ha goteres a l'espai del mig des del sostre i se sospita que siguin a causa de la Split, a més el passadís tancat augmenta un 30% la temperatura ambiental ja que és un focus de radiació constant sobre el qual no es pot actuar perquè és un lloc tancat
3. Ni les variacions en la ubicació actual, ni les que ocupaven amb anterioritat estan recollides en el Pla d'Autoprotecció de l'ABP Sant Andreu
4. **A l'Avaluació de Riscos** elaborada per part dels tècnics de la SGPRiSL del DINT ja s'identifica el FACTOR DE RISC/DEFICIÈNCIA DETECTADA de DISCONFORT AMBIENTAL DERIVAT DE LA QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR
5. A la **proposta d'Avaluació de mesures preventives** es recull que es pugui controlar voluntàriament una climatització forçada (cosa que no existeix)
6. Hi ha una ocupació efectiva i per tant activitat laboral sense les Condicions de Treball adients, i se demana que els treballadors RETORNIN A L'ANTERIOR UBICACIÓ dins l'ABP de Sant Andreu, en cas contrari se requerirà presència de la Inspecció de Treball a Barcelona mitjançant denúncia, ja que són petits magatzems

Generalitat de Catalunya		Avaluació de riscos laborals Periòdica				Codi avaluació
		ABP SANT ANDREU/BARCELONA				Data avaluació 16/0/2021
FACTORS DE RISC DEFICIÈNCIES	Descripció del risc i localització	Disciplina	Probabilitat	Severitat	Valoració	
1620	CONTACTE AMB AGENTS BIOLÒGICS (EFECTES LOCALS) Risc biològic. Es poden inferir riscos biològics per contacte amb persones o amb superfícies dels vehicles, mantes i altres estris derivades de les tasques de detenció i custòdia de persones que en siguin portadores, en especial als espais de l'ACD. Els més habituals al nostre territori i segons l'epidemiologia existent són: - els ectoparàsits com la sarna, puces o pols - els microbiològics com la tuberculosi, hepatitis B i VIH. Addicionalment hi pot haver presència de mosquits, rosegadors, paneroles. DISCONFORT LUMINIC Fatiga visual en diversos espais de treball. En nombrosos espais s'observen nivells d'il·luminació inferiors a 500 lux (veure annex II) * Cortines que no funcionen o inexistentes en alguns espais de treball.	HIGIENE: BIOLÒGICS	3. MODERADA	3. MODERADA	06 a 10: BAIXA	
1850	DISCONFORT LUMINIC Fatiga visual en diversos espais de treball. En nombrosos espais s'observen nivells d'il·luminació inferiors a 500 lux (veure annex II) * Cortines que no funcionen o inexistentes en alguns espais de treball.	ERGONOMIA: DISCONFORT AMBIENTAL	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA	
1860	DISCONFORT TERMOHIGROMÈTRIC *Diversos espais amb molèsties per corrent de sortida de l'aire condicionat. Hi ha papers posats per tal de evitar la incidència directa sobre el personal: Oficina d'Administració, oficina Sotscap ABP, Unitat de Mediació, Unitat d'Informació, *Oficina Suport Regional amb control de temperatura ubicat en un altra oficina.	ERGONOMIA: DISCONFORT AMBIENTAL	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA	
1870	DISCONFORT DERIVAT DE LA QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR Disconfort per males olors Olores procedents del decomissos de substàncies tòxiques, drogues o altres estupefaents. Ller 4/2015.	ERGONOMIA: DISCONFORT AMBIENTAL	2. BAIXA	2. BAIXA	01 a 05: MOLT BAIXA	
1870	DISCONFORT DERIVAT DE LA QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR *Els espais de descans (habitacions per dormir) del personal TEDAX no disposen de ventilació natural.	ERGONOMIA: DISCONFORT AMBIENTAL	3. MODERADA	2. BAIXA	06 a 10: BAIXA	

 Generalitat de Catalunya	Avaluació de riscos laborals - ABP SANT ANDREU/BARCELONA				Codi Avaluació				
	Proposta de Planificació de les mesures preventives, d'eliminació, control i reducció				Data realització de l'avaluació 16/9/2021				
MESURES PREVENTIVES E840531474 Habilitar un sistema de renovació forçada d'aire a les habitacions de descans dels TEDAX que pugui activar-se voluntàriament en el moment en que s'utilitzin les sales de scans. Cal aconseguir una renovació mínima de 50 m3 d'aire per hora i per ocupant.		PRIORITAT Baixa	DATES <table border="1"> <tr> <td>PREVISTA</td> <td>REALITZACIÓ</td> </tr> <tr> <td>7/8/2022</td> <td></td> </tr> </table>	PREVISTA	REALITZACIÓ	7/8/2022		PERSONA / UNITAT RESPONSABLE DGP- CAP DEL SERVEI D'ADMINISTRACIÓ DE LA REGIO	PRESSUPOST
PREVISTA	REALITZACIÓ								
7/8/2022									

78 / 149

Data impressió: 8/2/2022

Atentament,

Pere Peña
Delegat PRL del **SAP FEPOL**

Barcelona, 31 de maig del 2022