

Sr. Amadeu Domingo Boyer
Subdirector general de recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona.

Assumpte: Denúncia pel subministrament de material EPI en mal estat

Senyor,

Amb motiu del dispositiu especial de seguretat previst per a l'esdeveniment MotoGP 2025, que se celebrarà a Montmeló del 5 al 7 de setembre, s'han distribuït cascos de motocicleta procedents de les comissaries de la Regió Metropolitana Nord per al seu ús per part d'agents dels Mossos d'Esquadra assignats a l'operatiu que procedeixen de les ABP de la Regió Metropolitana Nord.

En procedir a la inspecció visual d'aquest material, s'ha constatat que diversos cascos presenten un estat de deteriorament greu, amb l'interior i l'acolxat desintegrats, escuma degradada i materials interns en pols, tal com es pot apreciar a les imatges adjuntes.

Aquest deteriorament compromet la seguretat i la integritat física dels agents que els hagin d'utilitzar, podent derivar en lesions en cas d'accident, i suposa un incompliment de les obligacions de l'Administració en matèria de prevenció de riscos laborals i dotació d'EPI (Equips de Protecció Individual) en condicions adequades.

Resulta especialment greu que, estant a l'any 2025, el cos de Mossos d'Esquadra no disposi d'un estoc suficient i diversificat en talles per afrontar dispositius especials que es repeteixen anualment, com el de MotoGP, i que requereixen una planificació prèvia. Aquesta manca de previsió afecta directament la seguretat operativa i la imatge institucional del cos.


En aquest sentit, **SAP-SME-FEPOL sol·licita:**

Primer.- Que es retirin tots els cascs que no compleixi les condicions mínimes de seguretat i homologació.

Segon.- Que s'investigui el procediment d'emmagatzematge, manteniment i entrega d'aquest material per evitar que situacions similars es repeteixin.

Tercer.- Que es garanteixi l'existència d'un estoc permanent de material de protecció homologat i en bon estat, amb varietat de talles, per donar resposta immediata a qualsevol dispositiu especial.

Quart.- Que es doti el personal de l'operatiu amb material de protecció en condicions òptimes, assegurant així la seva seguretat i el correcte desenvolupament de les funcions encomanades.



Fotografia detall interior



Fotografia detall del sistema d'ancatge amb òxid




Fotografia detall deteriorament Poliestirens expandiu



Fotografia de l'escuma EPP degradada



Fotografia del mal estat del sistema de protecció lateral



Fotografia de l'escuma EPP degradada

Atentament,

P.D.

David Pérez

Delegat RPMN SAP-SME-FEPOL

Granollers, 4 de setembre de 2025

SAP

www.sap-mossos.cat
sap@sap-mossos.cat
T. 933 426 810



SME

www.sme-mossos.cat
sme@sme-mossos.cat
T. 933 107 764

