

Esperança Cartiel Armida
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona

Assumpte: La Comissaria de Sant Feliu de Llobregat s'enfonsa.

Senyora,

Literalment. A la precarietat d'efectius de la Sala de Coordinació Regional (tot recordant-li l'escrit 120/22 de 28 de juny sobre la brutal manca de personal que pateixen i la sobrecàrrega de treball que han provocat situacions del tot no desitjades amb atencions per personal sanitari in situ) cal sumar un altre despropòsit més.

L'edifici té greus mancances estructurals gairebé des de la seva inauguració.

- Desconfort lumínic a causa d'unes planxes que tapen la llum natural del dia les quals obliguen a treballar als efectius policials tot el dia amb llum artificial.
- Edifici de més de tres plantes sense una sortida d'emergència adequada.
- Dolenta ubicació de la recepció Policial de la comissaria. Recordem que està en un lateral de la recepció amb columnes al seu interior que fa impossible un bon control dels accessos.

Cal sumar ara, que la coberta de l'edifici no té prou pendent i fa que l'aigua quedi estancada fins al punt que aquesta entra a les diferents estàncies policials (tal i com es pot veure a les fotografies). Aquest és un problema que, des de la construcció de l'edifici es ve succeint, en major o menor mesura i depenent de la quantitat de pluja es van fent "nyaps" (es tapa un forat i surt per uns altres llocs de forma que cau en cascada a sobre dels treballadors/es, sobre documentació sensible o no, sobre ordinadors i punts de llum i electre que posem en perill a les persones que hi treballen).



Des del **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)** som coneixedors que comandaments policials i màxims responsables administratius fan el possible per mirar d'arreglar-ho, però és del tot insuficient mentre no s'actui sobre el principal problema. Cal fer una coberta de l'edifici nova i amb les màximes garanties per a que no torni a passar aquests fets..

Des el sindicat considerem que donats els greus problemes, el pes de l'aigua al sostre i les manifestacions dels bombers que han hagut d'intervenir i on asseguraven que la integritat de la estructura del edifici amb els pes que ha de suportar és perillosa, cal que ho posem en coneixement de la Inspecció de Treball.

Per tot plegat, des del **SAP-FEPOL** exigim que en el mínim temps es porti a terme el canvi de la coberta, així com unes canalitzacions adients que eviti per més temps episodis com els que han esdevingut al llarg de tot aquest temps.

Atentament,



Juan Vélez

Delegat del **SAP-FEPOL** a la RPM Sud

Sant Feliu de Llobregat, 1 de setembre del 2022

Escrit Denúncia