


Registre de sortida
Núm: S-55678/2018
Data: 16/11/2018 11:03:04

Síndic de Greuges de Catalunya



Sr. Robert Caler i Martínez
Sindicat Autònom de Policia (SAP)
C/ Malats, 27
08030 Barcelona

Q-06241/2018

Senyor,

Us escric com a continuació al nostre darrer escrit en què us fèiem saber que tan bon punt el Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura realitzés una visita a la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Girona, us informariem del seu resultat i de les actuacions que se'n derivessin.

En aquest sentit, us informo que la visita esmentada es va realitzar el passat dia 26 de setembre de 2018.

Pel que fa a l'àrea de custòdia de detinguts (ACD), del resultat de la visita es desprèn per una banda que aquesta és poc operativa i funcional tal com es va dissenyar i construir als seus inicis. Un dels principals problemes que presenta és el de les condicions ambientals: manca de ventilació natural lligat amb el problema de les males olors.

D'una altra, es constata que l'ACD presenta altres dèficits estructurals que poden incidir en la gestió diària de les persones detingudes, com ara la manca de lavabo a les cel·les; que la l'ACD no estigui a peu de carrer; que els sostres siguin molt baixos (alguns fins i tot malmesos atès la facilitat d'accedir-hi); dèficits en què es fa palès que són de difícil solució atès el disseny i la ubicació de les instal·lacions, a la planta subterrània de l'edifici.

Així mateix, es posa de manifest que les instal·lacions de la comissaria no s'han adequat a la situació actual de nivell 4 d'alerta d'atemptats terroristes ni es desprèn, llevat que l'Administració ens digui el contrari, que s'hagi pres cap mesura per garantir la màxima protecció dels agents que hi treballen.

Per tot això, un cop valorades les observacions recollides per l'Equip de l'MCPT i la informació que ens vareu facilitar, a continuació us reproduïxo el conjunt de recomanacions que he traslladat al Departament d'Interior i que són les següents:

- Cal seguir reforçant de forma continua el sistema de ventilació i si s'escau, el de clavegueram per reduir en la mesura del possible les males olors i millorar les condicions d'estada de l'àrea de custòdia.
- Cal estudiar la manera de protocol·litzar un registre del nombre exacte d'utilitzacions de cada flassada com es fa actualment en altres comissaries i que segons ens heu informat en ocasions anteriors, s'estableix en un màxim de quatre usos i en tot cas, quan aquesta es troba en mal ús o en males condicions higièniques.

Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig de Lluís Companys, 7
08003 Barcelona
Tel 933 018 075 Fax 933 013 187
sindic@sindic.cat
www.sindic.cat




- Cal adequar el vestíbul d'entrada de la comissaria amb la instal·lació d'una mampara de seguretat que garanteixi la màxima protecció de l'agent de la recepció.
- Cal valorar la idoneïtat d'adoptar alguna mesura de protecció i seguretat a l'entrada de la comissaria, com ara la instal·lació de fitons o barreres protectores.
- Cal valorar l'estat del mobiliari dels agents de l'ACD i substituir aquells que presentin un desgast més considerable.

També he demanat al Departament d'Interior que em faci saber el seu parer sobre la resolució emesa i les mesures que s'adoptaran per al seu compliment.

En conseqüència, tan aviat com rebi una resposta, us comunicaré el resultat final de les meves actuacions en aquest assumpte.

Atentament,



Rafael Ribó
Síndic

Barcelona, 16 de novembre de 2018