

Sra. Consol González Cerezales
Subdirectora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral

Sra. Maria Àngels Sala Fenés
Responsable de Gestió Tècnica d'Infraestructures de Cossos Operatius

Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

Assumpte: Vestidors i sales de treball ubicades en l'aparcament de la comissaria de la CD de Les Borges Blanques.

Dades:

Situació del Centre de treball; Av. De Francesc Macià, s/n 25400 Les Borges Blanques.
Nombre de persones treballadores; 64 (53 homes i 11 dones)
Responsable del centre de treball; Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya

1-Intruducció.

En data de 26 de març del 2021 amb núm. de registre d'entrada 9015-472487/2021, vam adreçar al Departament d'Interior, més concretament, a la Subdirectora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, al Sub-director general d'Administració i Serveis (DGP) i a la Responsable de Gestió Tècnica d'Infraestructures de Cossos Operatius, informe sobre diferents incompliment normatius en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest document fèiem esment, entre d'altres a l'amuntegament de persones treballadores en el centre de treball, manca d'espai en vestidors i oficines, etc...

2- Normativa de referència.

- RD 2177/1996 NBE-CPI 96 Condicions contra incendis dels edificis, actualment CTE DB SI.
- Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals
- RD. 614/2001 protecció en front riscos elèctrics
- RD. 1215/1997 utilització d'equips de treball.
- RD. 842/2002 Reglament electrotècnic de baixa tensió.
- RD 486/1997 Disposicions mínimes en llocs de treball.
- RD 485/1997 Senyalització
- RD 314/2006 CTE DB SUA, SI, HS, etc.
- RD 513/2017 Reglament de protecció d'incendis
- RD 488/1997 Disposicions mínimes per treballs amb pantalles
- Llei 38/1999 Llei ordenació de Edificació
- Nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció antiterrorista decretat pel Ministeri de l'Interior. Instrucció 3/2015 i 6/2017 de la Secretaria d'Estat de Seguretat (activat des de 26 de juny del 2015)
- Llei 33/2011 General de Salut Pública

3-Incompliment de normativa.

Com ja hem posat de manifest en l'apartat introductor, en data de 26 de març del 2021 es va informar al Departament d'Interior de tot un seguit d'anomalies i incompliment sobre la LPRL. Sorpren que al cap de pràcticament dos anys, aquest problemes no s'han resolt, tot el contrari, s'han agreujat. Al punt que en l'actualitat s'està fent servir de vestidors i sala de treball el garatge.

No cal dir, que aquest espai està pensat per vehicles i no com a vestidors i sala de treball. En el moment de la vista feta pels tècnic de SAP-FEPOL en data de 17 de gener del 2023 a les 12.00 hores, la temperatura en aquests espais era inferior als 12 cº. La intimitat dels treballadors és nul·la i evidentment no es disposa de lavabos ni dutxes.

A més a més, la pròpia activitat del centre de treball contempla aquest espai com a garatge, es a dir, té les condicions de ventilació pròpies d'aquest espais. En cap cas està plantejat per fer un ús amb persones.



4-Conclusions.

Per tant, els exigim que de forma immediata, dotin el centre de treball dels espais suficients per garantir i complir amb la normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i complir amb la normativa urbanística que prohibeix clarament fer l'ús que s'està fent actualment d'aquestes dependències policials.

Rafel Villena i Sánchez

Arquitecte tècnic

Tècnic superior en prevenció de riscos laborals