

La Inspecció de treball insta al Departament d'Interior a millorar les condicions de la galeria de tir de Sants - Montjuïc

Després que SAP i SME denunciéssim les condicions de la galeria de tir d'aquesta, el DINT haurà de millorar (entre d'altres qüestions) la il·luminació, la climatització i la neteja de l'espai

Barcelona, 16 de setembre del 2024.-

En data de 26 de juliol, el **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)** i el **Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME-FEPOL)** denunciàvem davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social les penoses condicions de treball que es patien a la galeria de tir de la Comissaria de Sants- Montjuïc.

Incompliment en matèria de temperatures, ventilació i humitats eren algunes de les qüestions denunciades per ambdues organitzacions sindicals i sobre les quals reclamàvem una actuació urgent a la Inspecció de Treball.

Arran de les nostres denúncies, la Inspecció de Treball ja ha fet les actuacions pertinents, en virtut del Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d'incompliment en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Així, la Inspecció de Treball ha instat al Departament d'Interior a fi que, a la major brevetat possible, porti a terme les següents accions:

- Efectuï el control ambiental higiènic de contaminants químics presents a la galeria (partícules metal·litzades característiques).
- D'acord amb el resultat del control esmentat en el punt anterior, adopti les mesures adequades de neteja regular de la roba utilitzada durant les pràctiques de tir.
- Adequar la il·luminació del recinte a les característiques de l'activitat que s'hi desenvolupa.
- Instal·lar sistema de climatització ja que s'ha advertit l'existència d'elevades temperatures (calor) en el recinte durant l'època d'estiu i la relació entre la temperatura exterior i la de l'interior com a conseqüència a la presència d'un simple sistema de ventilació/renovació d'aire.
- Elaborar el document de protecció contra explosions al que es refereix l'avaluació de riscos en aquest recinte, adoptant-se les mesures tendents a la minoració i protecció contra atmosferes explosives. Així mateix s'haurà de classificar com a zona ATEX i adoptar les mesures que procedeixen en la sala d'emmagatzematge del material (veïnes, etc.)

Per tots els extrems esmentats, des del **SAP-FEPOL** i des de **l'SME-FEPOL** fem una valoració absolutament positiva sobre el posicionament de la Inspecció de Treball de la Seguretat la qual ha validat totes i cadascuna de les mesures d'incompliment denunciades per ambdues organitzacions sindicals.

Així doncs esperem que el Departament d'Interior actuï amb la celeritat necessària i faci totes i cadascuna de les mesures correctores exigides per la Inspecció de Treball de la Seguretat Social. Amb les actuacions que els sindicats hem dut a terme sobre aquesta qüestió demostrarem novament el nostre lideratge en la defensa de les condicions laborals del cos de mossos d'esquadra.

SAP-SME Junts, serem millors!

SAP

www.sap-mossos.cat
sap@sap-mossos.cat
T. 933 426 810

SME

www.sme-mossos.cat
sme@sme-mossos.cat
T. 933 426 810