

**Consol González Cerezales**  
**Subdirectora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral**  
**Departament d'Interior**  
Carrer de la Diputació número 355 (08009) Barcelona


**Assumpte: Condicions laborals i manca d'ordre a les instal·lacions del cos de mossos d'esquadra al Palau de la Generalitat de Catalunya.**

Senyora,

Des del **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)** volem denunciar les condicions sota les quals han de treballar els efectius del cos de mossos d'esquadra destinats al Palau de la Generalitat de Catalunya.

De la visita efectuada, la nostra organització sindical ha pogut observar diversos aspectes que es detallen en el reportatge fotogràfic que es mostra amb el present i que atemptaria contra el Reial Decret 486/1997, sobre condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

**Primer.-** Elevats nivells de CO2 (fregant o superant en algunes situacions el límit de les 1000 ppm) sense una ocupació excessiva com a conseqüència de la deficient renovació d'aire per mitjans forçats.



Escrit Denúncia

**Segon.-** Manca d'ordre i d'espai per al correcte desenvolupament del servei policial.



Sala de caporals; manca d'ordre i manca d'espai



manca d'ordre en el cablejat



Cos de guàrdia i zona de descans (hi ha manipulació d'armes de foc)



la zona d'armes i de manipulació d'armes de foc està sense cap delimitació compartida amb la zona de descans de la guàrdia del Palau


Especialment sobta que la zona freda (la qual serveix per manipular l'arma) es trobi en la mateixa zona on descansen els efectius policials. Amb aquesta ubicació es pot donar la coincidència que, mentre un efectiu es troba a la zona de descans, n'hi pugui haver un altre manipulant la seva arma.

Des de la nostra organització sindical considerem que aquesta ha de ser una qüestió urgent a revisar per part de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior.

Tercer.- Luminositat deficient i lluminàries en mal estat amb nivells per sota dels 500 lux.



luminàries en mal estat



PROPOSTA DE REDISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS DE LA GUÀRDIA DEL COS DE MOSSOS EN EL PALAU DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (PLAÇA SANT JAUME)



Escrit Denúncia

**PROPOSTES D'ACTUACIÓ:** amb el vistiplau del comandament policial del cos de mossos al Palau de la Generalitat, com a cap operatiu i seguint la normativa vigent en matèria de prevenció laboral:

1. Redistribució dels tres espais i condicionament de les instal·lacions.
2. Substitució de lluminàries per llums LED amb estalvi energètic i millor sistema d'enllumenament i així garantir el mínim de 500 lux en treballs de detall.
3. Actuació sobre el sistema de climatització forçada per garantir els nivells de temperatura, humitat relativa i velocitat de l'aire, així es pot reduir el nivell de CO2.
4. La zona d'armers i de manipulació d'armes hauria d'estar protegida o condicionada.

**Normativa de referència** RD 486/1997 i Annexos , sobre Condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball i els seus Annexos

Atentament,



**sap**  
FEPOL

Pere Peña

Delegat de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del **SAP-FEPOL**

Barcelona, 24 de maig del 2022