


Sra. Maria Àngels Sala Fenés
Responsable de Gestió Tècnica d'Infraestructures de Cossos Operatius
Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya
Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

Assumpte: Temperatures interior en la CD de Sant Vicenç dels Horts.

Senyora;



Segons conversa mantinguda via telefònica la passada setmana, sobre les altes temperatures que hi ha a l'interior de la CD de Sant Vicenç dels Horts, on es superen àmpliament els **33°C**, tal hi com es pot observar en la fotografia que s'adjunta. On, a més a més, en les diferents visites dutes a terme pels diferents delegats sindicals de **SAP-FEPOL**, s'ha pogut comprovar que el problema està generalitzat en totes les dependències policials, obligant a les treballadores i treballadors a patir un enorme estrès i desconfort tèrmic.

Cal recordar que amb l'actual pandèmia de la **SARS-COV-2**, es de vital importància mantenir en bon estat els sistemes de refrigeració i ventilació, tal hi com va indicar el Departament de Salut en els comunicats fets públics. S'ha de garantir les renovacions d'aire amb les màximes garanties higièniques, tal hi com estableix normativa vigent en 30 m³/h/treballador i unes humitats que oscil·lin entre el 40 i 60%

Els hi exigim que de forma immediata, ja que ens trobem en ple període estival i en una PANDEmia, es resolguin els problemes de temperatura interiors, per tal de garantir el compliment de la normativa vigent, es a dir, RD 486/1997 annex III punt 2a, on deixar clar que la temperatura ha de ser de 17°C a 27°C.

Que en cas de no poder reparar els sistemes, es procedeixi, tal hi com es va fer a l'ABP de Mollet del Vallès i ABP de Mataró, a col·locar un equip o UTAs exterior connectat a la xarxa actual, el més aviat possible.

Rafel Villena i Sánchez
Arquitecte tècnic
Delegat de Prevenció de Riscos Laborals
SAP-FEPOL