

Sílvia Planet Robles  
Cap del Servei d'Administració de les Unitats Centrals (SAUC)  
Avinguda de la Pau, 120 (08206) Sabadell

**Assumpte: Adequació del pàrquing exterior del Complex Central de la PGME**

Senyora,

El **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)** durant els darrers dies ha pogut constatar les reiterades queixes dels treballadors del Complex Central de la PGME a Sabadell. En concret l'estat del pàrquing exterior ubicat a l'altra banda de la rotonda.

D'una banda recordar la situació que tenim actualment de nivell 4 d'alerta terrorista i sense perdre de vista la quantitat de persones que treballem en el complex i fem ús d'aquest espai per tal d'estacionar-hi els vehicles.

Per altra banda l'estat de manteniment actual és nul i es troba en situació d'abandonament.

Per tant el **Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)** reclama unes actuacions de manera urgent per tal de donar una mica més de seguretat als seus usuaris:

1. En primer lloc netejar la vegetació que actualment impedeix l'accés a peu a la zona del pàrquing. (Fotografies 1, 2 i 3).
2. Assegurar la zona de paviment tipus "asfàltic" per accedir a peu, actualment es troba enfonsada per una esllavissada anterior. El risc d'enfonsar-se de nou és alt. (Fotografies 4, 5 i 6).
3. Repintar les marques viàries per tal de garantir la circulació correcta dels vehicles que hi transiten. La situació actual impedeix saber per quin carril s'ha circular.
4. Dotar de punts d'il·luminació adequats i repartits en la zona d'accés al pàrquing. Actualment la zona es troba insuficientment il·luminada amb el risc que això pot comportar.





**Fotografia 1:** Detall de la zona d'accés a peu



**Fotografia 2:** Vista panoràmica d'accés a peu.



**Fotografia 3:** Asfalt i marques viàries en mal i fanal caigut



**Fotografia 4:** Accés a peu (Ferm afectat per estat esllavissades).





**Fotografia 5:** Zona d'accés a peu (esllavissada i tanca perimetral malmesa)



**Fotografia 6:** Detall del paviment amb risc de caiguda (accés a peu)

Amb l'esperança de resoldre les incidències i adequar les zones per tal de garantir la seguretat de les persones treballadores del Complex Central s'adjunten les següents fotografies de l'estat actual.

Restem a la seva disposició per qualsevol aclariment,

Atentament,

Anna Puig – David Pérez  
Delegats del SAP-FEPOL al Complex Central de la PG-ME  
Sabadell, 18 de novembre de 2020

